

CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITÉ

| Marque | Modèle | N° Série (VIN) | 1ère MEC | Kilométrage |
|---------|---------|----------------|----------|-------------|
| Peugeot | PARTNER | 1400-0004199 | 2012 | 91031 km km |

| IDENTIFICATION / CONFORMITÉ | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----|
| 1 | Plaque police (état) | OK |
| 2 | Numéro de série frappé à froid | OK |
| 3 | Nombre de places assises | OK |
| 4 | Conformité avec la carte grise | OK |
| 5 | Validité du CT | OK |
| 6 | Plaque constructeur | OK |

| ROUES / PNEUS | | |
|---------------|-------------------------------|----|
| 32 | Pneu AV/AR (état, conformité) | OK |
| 34 | Jantes / Enjoliveurs | OK |
| 35 | Pression des 5 roues | OK |
| 39 | Valves des pneus | OK |
| 52 | Équilibrage | OK |
| 53 | Kit de secours / Roue | OK |

| ÉLÉMENTS DYNAMIQUES | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| 7 | Radar AV/AR | OK |
| 8 | Front assist | OK |
| 9 | Franchissement de ligne | OK |
| 10 | Limiteur / Régulateur de vitesse | OK |
| 13 | Test performance moteur | OK |
| 14 | Absence de vibration au roulage | OK |
| 15 | Tenue de route (cap, suspension) | OK |
| 17 | Ralenti (Co-CO ₂) | OK |
| 19 | Absence de bruit parasite | OK |

| FREINAGE (VISUEL) | | |
|-------------------|----------------------------|----|
| 42 | Canalisations et flexibles | OK |
| 45 | Disques (usure, épaisseur) | OK |
| 46 | Plaquettes (usure) | OK |
| 47 | Liquide de frein (niveau) | OK |

| CARROSSERIE / VITRAGE | | |
|-----------------------|--------------------------|----|
| 64 | État général carrosserie | OK |
| 65 | Pare-brise et vitrages | OK |
| 66 | Châssis / Soubassement | OK |
| 73 | Portes et Serrures | OK |
| 85 | Optiques de phare | OK |
| 86 | Rétroviseurs extérieurs | OK |

| FREINS / EMBRAYAGE | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|
| 20 | Contrôle frein de parking | OK |
| 21 | Efficacité freinage | OK |
| 22 | ABS (témoin) | OK |
| 23 | Absence patinage embrayage | OK |
| 25 | Passage de vitesse | OK |
| 30 | Direction assistée (fonctionnement) | OK |

| HABITACLE / ÉLEC | | |
|------------------|---------------------------|----|
| 132 | État batterie + test | OK |
| 134 | Radio / GPS / Audio | OK |
| 136 | Voyants tableau de bord | OK |
| 144 | Feux croisement / route | OK |
| 150 | Éclairage intérieur | OK |
| 173 | Chauffage / Climatisation | OK |
| 178 | Lève-vitres électriques | OK |

| MOTEUR / BOÎTE | | |
|----------------|-------------------------------|----|
| 104 | Lecture code défaut (valise) | OK |
| 105 | Étanchéité organes mécaniques | OK |
| 107 | Courroie de distribution | OK |
| 110 | Turbo | OK |
| 112 | Injecteurs | OK |
| 117 | Cache moteur | OK |
| 129 | Silencieux / Echappement | OK |

Votre véhicule a été vérifié par nos experts.

Tous les points de contrôle listés ci-dessus ont été inspectés et validés conformes aux standards de qualité Attirance Auto.

Le : 13/06/2026