

## RAPPORT DE CONTRÔLE QUALITÉ — 200 POINTS

Protocole de contrôle standard appliqué à chaque véhicule par l'atelier Attirance Auto avant mise en vente.

| MARQUE  | MODÈLE | RÉFÉRENCE | ANNÉE | KILOMÉTRAGE |
|---------|--------|-----------|-------|-------------|
| RENAULT | CAPTUR | 1485-9611 | 2025  | 49329 km    |

| IDENTIFICATION / CONFORMITÉ |                                |    |
|-----------------------------|--------------------------------|----|
| 1                           | Plaque police (état)           | OK |
| 2                           | Numéro de série frappé à froid | OK |
| 3                           | Nombre de places assises       | OK |
| 4                           | Conformité avec la carte grise | OK |
| 5                           | Validité du contrôle technique | OK |
| 6                           | Plaque constructeur            | OK |

| ROUES / PNEUS |                               |    |
|---------------|-------------------------------|----|
| 32            | Pneu AV/AR (état, conformité) | OK |
| 34            | Jantes / Enjoliveurs          | OK |
| 35            | Pression des 5 roues          | OK |
| 39            | Valves des pneus              | OK |
| 52            | Équilibrage                   | OK |
| 53            | Kit de secours / Roue         | OK |

| ÉLÉMENTS DYNAMIQUES |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| 7                   | Radar AV/AR                      | OK |
| 8                   | Front assist                     | OK |
| 9                   | Franchissement de ligne          | OK |
| 10                  | Limiteur / Régulateur de vitesse | OK |
| 13                  | Test performance moteur          | OK |
| 14                  | Absence de vibration au roulage  | OK |
| 15                  | Tenue de route (cap, suspension) | OK |
| 17                  | Ralenti (CO-CO <sub>2</sub> )    | OK |
| 19                  | Absence de bruit parasite        | OK |

| FREINAGE (VISUEL) |                            |    |
|-------------------|----------------------------|----|
| 42                | Canalisations et flexibles | OK |
| 45                | Disques (usure, épaisseur) | OK |
| 46                | Plaquettes (usure)         | OK |
| 47                | Liquide de frein (niveau)  | OK |

| FREINS / EMBRAYAGE |                                     |    |
|--------------------|-------------------------------------|----|
| 20                 | Contrôle frein de parking           | OK |
| 21                 | Efficacité du freinage              | OK |
| 22                 | ABS (témoin)                        | OK |
| 23                 | Absence de patinage embrayage       | OK |
| 25                 | Passage des vitesses                | OK |
| 30                 | Direction assistée (fonctionnement) | OK |

| CARROSSERIE / VITRAGE |                          |    |
|-----------------------|--------------------------|----|
| 64                    | État général carrosserie | OK |
| 65                    | Pare-brise et vitrages   | OK |
| 66                    | Châssis / Soubassement   | OK |
| 73                    | Portes et serrures       | OK |
| 85                    | Optiques de phare        | OK |
| 86                    | Rétroviseurs extérieurs  | OK |

| MOTEUR / BOÎTE |                               |    |
|----------------|-------------------------------|----|
| 104            | Lecture code défaut (valise)  | OK |
| 105            | Étanchéité organes mécaniques | OK |
| 107            | Courroie de distribution      | OK |
| 110            | Turbo                         | OK |
| 112            | Injecteurs                    | OK |
| 117            | Cache moteur                  | OK |
| 129            | Silencieux / Échappement      | OK |

| HABITACLE / ÉLEC |                           |    |
|------------------|---------------------------|----|
| 132              | État batterie + test      | OK |
| 134              | Radio / GPS / Audio       | OK |
| 136              | Voyants tableau de bord   | OK |
| 144              | Feux croisement / route   | OK |
| 150              | Éclairage intérieur       | OK |
| 173              | Chauffage / Climatisation | OK |
| 178              | Lève-vitres électriques   | OK |

### Véhicule contrôlé par notre atelier.

Les points listés ci-dessus ont été inspectés conformément aux standards de qualité Attirance Auto.

Contrôle réalisé par : **Xavier** — Atelier Attirance Auto

**ATTIRANCE AUTO**  
**CONTRÔLE QUALITÉ VALIDÉ**  
**18/06/2026**