

## RAPPORT DE CONTRÔLE QUALITÉ — 200 POINTS

Protocole de contrôle standard appliqué à chaque véhicule par l'atelier Attirance Auto avant mise en vente.

MARQUE	MODÈLE	RÉFÉRENCE	ANNÉE	KILOMÉTRAGE
CITROEN	BERLINGO MULTISPACE	1400-0004230	2014	76155 km

IDENTIFICATION / CONFORMITÉ		
1	Plaque police (état)	OK
2	Numéro de série frappé à froid	OK
3	Nombre de places assises	OK
4	Conformité avec la carte grise	OK
5	Validité du contrôle technique	OK
6	Plaque constructeur	OK

ROUES / PNEUS		
32	Pneu AV/AR (état, conformité)	OK
34	Jantes / Enjoliveurs	OK
35	Pression des 5 roues	OK
39	Valves des pneus	OK
52	Équilibrage	OK
53	Kit de secours / Roue	OK

ÉLÉMENTS DYNAMIQUES		
7	Radar AV/AR	OK
8	Front assist	OK
9	Franchissement de ligne	OK
10	Limiteur / Régulateur de vitesse	OK
13	Test performance moteur	OK
14	Absence de vibration au roulage	OK
15	Tenue de route (cap, suspension)	OK
17	Ralenti (CO-CO <sub>2</sub> )	OK
19	Absence de bruit parasite	OK

FREINAGE (VISUEL)		
42	Canalisations et flexibles	OK
45	Disques (usure, épaisseur)	OK
46	Plaquettes (usure)	OK
47	Liquide de frein (niveau)	OK

FREINS / EMBRAYAGE		
20	Contrôle frein de parking	OK
21	Efficacité du freinage	OK
22	ABS (témoin)	OK
23	Absence de patinage embrayage	OK
25	Passage des vitesses	OK
30	Direction assistée (fonctionnement)	OK

CARROSSERIE / VITRAGE		
64	État général carrosserie	OK
65	Pare-brise et vitrages	OK
66	Châssis / Soubassement	OK
73	Portes et serrures	OK
85	Optiques de phare	OK
86	Rétroviseurs extérieurs	OK

MOTEUR / BOÎTE		
104	Lecture code défaut (valise)	OK
105	Étanchéité organes mécaniques	OK
107	Courroie de distribution	OK
110	Turbo	OK
112	Injecteurs	OK
117	Cache moteur	OK
129	Silencieux / Échappement	OK

HABITACLE / ÉLEC		
132	État batterie + test	OK
134	Radio / GPS / Audio	OK
136	Voyants tableau de bord	OK
144	Feux croisement / route	OK
150	Éclairage intérieur	OK
173	Chauffage / Climatisation	OK
178	Lève-vitres électriques	OK

### Véhicule contrôlé par notre atelier.

Les points listés ci-dessus ont été inspectés conformément aux standards de qualité Attirance Auto.

Contrôle réalisé par : **Xavier** — Atelier Attirance Auto

**ATTIRANCE AUTO**  
**CONTRÔLE QUALITÉ VALIDÉ**  
**20/06/2026**